



Wer sollte den Service Patch 2 anwenden:

1. Anwender, welche von folgenden Anpassungen profitieren möchten.

Anpassungen für BricsCAD und AutoCAD

- Anpassungen an diversen Bibliotheken-Blöcken.
- Heizverteiler Bibliothek wurde nicht angezeigt.
- HLK_TXT HLK-Text-Funktion hat teilweise den ORTHOMODUS aktiviert.

Anpassungen für BricsCAD V17

Volle Unterstützung von BricsCAD V17 **ab Rel. 17.1.19-1**

BricsCAD V17 stürzte teilweise beim verwenden des Layer- oder Xref-Mangers infolge GDI Speicherüberlastung ab.

Ab BricsCAD V17 **Rel. 17.1.19-1** ist dieses Problem behoben.

Laden Sie diesen SP2 damit der volle Funktionsumfang der original BricsCAD Ribbons wieder aktiviert wird.

SP2a: Die ACADO Ribbons sind schmaler, damit diese auch bei einer Auflösung von 1920 Breite vollständig angezeigt werden.

Anpassungen für BricsCAD V16

BricsCAD V16 stürzt teilweise beim verwenden des Layer- oder Xref-Mangers ab. (Eine kleinere Menüdatei für BricsCAD Befehle wird beim Start geladen, womit dieses Problem in V16 behoben wird).

Anpassungen für AutoCAD 2016 und 2017

Volle Unterstützung von AutoCAD 2016 und 2017

SP2a: Das Layerkonvertierungsprogramm kann nun gestartet werden.